



安装、使用产品时，注意人身安全，并请仔细阅读说明书。

符合标准：GB/T 14048.4

CDN1-XF 系列

电动机综合保护器(消防专用)

使用说明书

温馨提示：
为规范公司统一管理,即日起:电动机保护器产品系列商标LOGO更改为“**xygoko**”,请认准浙江新冶电气科技有限公司,特此声明!

XYGOKO
—新冶电气—
浙江新冶电气科技有限公司
ZHEJIANG XIYE ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD.
浙江省温州市乐清柳市镇长虹村月渡北路60号
技术咨询: 0577-62728866
公司官网: cn-xinye.com

一、适用范围

CDN1-XF(消防专用)系列电动机保护器(以下简称保护器),适用于交流50Hz、额定绝缘电压AC690V以下、额定工作电流0.5A~1000A的交流电动机的过载、堵转、短路、断相、三相不平衡、欠载等保护,并具有故障记忆、电流数字显示,是目前理想的电动机保护产品。保护器广泛应用于冶金、化工、纺织、石油、矿山、水泥等自动化行业。

保护器符合GB/T 14048.4标准要求。

二、型号规格及技术参数

1、主电路基本参数
额定绝缘电压: AC690V;
额定冲击耐受电压: 4kV(1.2/50us);
额定工作电流: 0.5A~1000A;
额定频率: 50Hz;
SCPD协调配合类型: 2型。

表1 主要规格

型号	额定电流(A)	配 SCPD 型号	适合电机功率(kW)	备注
CDN1-XF	0.5~5	RT36-00/10	0.25~2.5	1、电压AC220V或AC380V,以控制回路电压而定。
CDN1-XF	2~20	RT36-00/40	1~10	
CDN1-XF	10~100	RT36-1/200	5~50	3、CDN1-XF
CDN1-XF	32~160	RT36-4/320	16~80	40~400与100
CDN1-XF	60~300	RT36-4/600	30~150	~1000规格须加装三个变比为400:5或1000:5的电流互感器
CDN1-XF	40~400	RT36-4/800	20~200	
CDN1-XF	100~1000	RT36-4/1250	50~500	

-1-

2、辅助电路基本参数

额定绝缘电压: AC380V;
额定冲击耐受电压: 2.5kV(1.2/50us);
额定频率: 50Hz;
辅助触点参数: 见表2。

表2 辅助触点参数

使用类别	额定工作电压(V)	额定工作电流(A)	约定发热电流(A)	配 SCPD 型号
AC-15	220	1.5	5	RT36-0/6A
	380	0.95		

3、断相动作特性: 当穿过保护器穿心孔的三相主电路任一相断相时,保护器动作,且动作时间≤6s;故障保护后,故障指示灯闪烁,运行指示灯熄灭,数码管显示最小相电流。
4、三相不平衡动作特性: 当穿过保护器穿心孔的三相主电路任意两相电流相差>60%(百分比可设定)时,保护器动作,且动作时间≤6s;故障保护后,故障指示灯闪烁,运行指示灯熄灭,数码管显示最小相电流。
5、过载保护动作特性: 见表3。

表3 过载保护动作特性

额定电流倍数	1.05	1.15	1.5	2	3
动作时间	8h内 不动作	30m内 不动作	<60	<30	<6

-2-

过载故障保护后,故障指示灯闪烁,运行指示灯熄灭,数码管显示最大相电流。
6、堵转动作特性: 当电动机工作电流≥4倍额定电流(倍率可设定)时,保护器动作,且动作时间≤4s;故障保护后,故障指示灯闪烁,运行指示灯熄灭,数码管显示最大相电流。
7、短路动作特性: 当电动机工作电流≥8倍额定电流时,保护器动作,且动作时间≤1s;故障保护后,故障指示灯闪烁,运行指示灯熄灭,数码管显示最大相电流。(短路保护功能为辅助功能,如果需要短路保护,建议配置SCPD协调配合)。
8、启动延时: 菜单可设定,范围0~99s,在电动机启动时间内,保护器只对断相、三相不平衡、堵转、短路进行保护,可避开启动时电动机的瞬间大电流误动作。
9、复位特性: 断电复位、面板复位或自动复位,自动复位及自动复位时间可在菜单设置。
10、控制回路电源: AC220V或AC380V。
11、输出方式: 继电器触点输出,触点容量3A/AC380V(阻性)。
12、工作电源: AC220V或AC380V,其他电压等级可定做。
13、安装方式: 平面螺钉安装(装置型)或35mm标准导轨安装。
14、海拔高度: 不超过2000m。
15、周围空气温度: 周围温度为-5℃~+40℃,且24h内的平均温度值不超过+35℃。
16、大气条件: 最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如+20℃时,空气湿度可达90%。
17、安装环境: 安装在无强烈冲击振动、雨雪侵袭、强磁干扰、无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能的环境下。

三、按键说明与操作方法

1、复位键:
●参数设置界面: 参数设置完毕后,按此键保存设置参数并退出设置界面,恢复到待机运行界面;
●运行监测界面: 运行中故障保护后,按此键可清除故障,恢复至正常监测状态;
2、设定键:
●参数设置界面: 按此键依次切换当前的菜单序号;
●运行监测界面: 停机状态下,按此键进入参数菜单界面,运行或故障状态按此键无效;

-3-

3、△键:
●参数设置界面: 按此键参数值加1,常按此键参数值快速增加;
●运行监测界面: 停机状态下,按此键切换显示最近三次历史故障代码;
4、▽键:
●参数设置界面: 按此键参数值减1,常按此键参数值快速减小;
●运行监测界面: 停机状态下,按此键切换显示最近三次历史故障代码;

四、显示功能

1、待机时显示: 停机时LED运行、故障、设定指示灯均熄灭,数码屏显示待机代码“STOP”,此时按【△】或【▽】键可切换显示最近的三次故障代码,代码含义见表5;

表5 最近三次历史故障代码

历史故障代码显示	故障代码含义说明
---	无故障
Er1	断相故障
Er2	不平衡故障
Er3	过载故障
Er4	堵转故障
Er5	短路故障

注: 故障代码前序号1、2、3分别表示最近三次的故障。
2、启动及运行显示: 电动机启动时LED运行指示灯点亮,故障和设定指示灯熄灭,数码屏显示“-qd-”后循环显示a、b、c三相电流,保护器可兼做电流表指示,电流显示范围0~999A,电流监测范围0~9999A;运行过程中出现故障,LED故障指示灯点亮,无故障则熄灭;
3、故障状态显示: 故障保护后,LED运行指示灯熄灭,故障指示灯闪烁,设定指示灯熄灭,数码屏根据故障不同,显示不同内容,具体参见表6;

-4-

表6 故障保护后数码屏显示内容

故障类型	故障保护后显示内容
断相故障	显示最小相电流值
不平衡故障	显示最小相电流值
过载故障	显示最大相电流值
堵转故障	显示最大相电流值
短路故障	显示最大相电流值

4、设定界面显示: LED运行及故障指示灯熄灭,设定指示灯点亮,数码屏显示内容及说明见表7;


表7 设置界面数码屏显示内容

操作顺序	显示内容	代号定义	设定范围	出厂设置
第一次按设定键	R 100	额定电流值	产品电流规格范围内	中间电流值
第二次按设定键	Y 5	启动延时	0~99s	5
第三次按设定键	0 30	过载起始设定倍率	1.10~1.50	1.30
第四次按设定键	0 0	模拟故障	0不动作,1动作	0
第五次按设定键	P 60	三相电流不平衡百分比值	0~99%,0无此功能	60
第六次按设定键	H 0	电流互感器系数	1~200	1


注: 第六次按设定键,电流互感器系数,该参数为外配BH变比互感器的变比,只有产品规格为CDN1-XF 40~400A/CDN1-XF 100~1000A有效,设定值200表示外配互感器变比为1000:5。

-5-

五、外形及安装尺寸




CDN1-XF外形尺寸图



CDN1-XF外形尺寸图


保护器工作电压为AC380V;控制电路电压为AC380V
CDN1-XF 0.5~5A、2~20A、10~100A、32~160A、60~300A 产品应用电路图

六、接线图




应用电路举例说明:
FU: 熔断器
KM: 交流接触器
ST: 启动按钮
STP: 停止按钮
保护器工作电压为AC380V;控制电路电压为AC380V
CDN1-XF 0.5~5A、2~20A、10~100A、32~160A、60~300A 实物接线图


-6-



应用电路举例说明:
FU: 熔断器
KM: 交流接触器
ST: 启动按钮
STP: 停止按钮
保护器工作电压为AC220V;控制电路电压为AC220V
CDN1-XF 0.5~5A、2~20A、10~100A、32~160A、60~300A 实物接线图



应用电路举例说明:
FU: 熔断器
KM: 交流接触器
ST: 启动按钮
STP: 停止按钮
保护器工作电压为AC380V;控制电路电压为AC380V
CDN1-XF 40~400A/100~1000A产品应用电路图。
(注: 外配变比互感器K1、K2须穿过CDN1-XF穿心孔!)



应用电路举例说明:
FU: 熔断器
KM: 交流接触器
ST: 启动按钮
STP: 停止按钮
保护器工作电压为AC220V;控制电路电压为AC220V
CDN1-XF 40~400A/100~1000A产品应用电路图。
(注: 外配变比互感器K1、K2须穿过CDN1-XF穿心孔!)

-7-

六、安装和使用说明

1、保护器可用螺钉安装固定在平面上,也可安装在35mm标准导轨上。
2、保护器的工作电源应接控制回路上,注意标称电压与实际电压应符合。

-8-

3、各项保护器设定值应正确无误,不用的功能应关闭。
4、根据电动机的额定电流值,选择相应的电流规格保护器。
5、交流接触器至负载的三条主电路分别穿过保护器的导线孔与电动机进线连接,相序任意。如果是CDN1-XF 40~400A,CDN1-XF 100~1000A规格外配变比互感器时,主电路线须穿过变比互感器,变比互感器K1、K2再穿过保护器穿心孔!。如果设备现场或控制室需要另装电流表显示时,须另配一个电流变比互感器,以免电流显示不准。
6、启动延时: 根据电机的启动特性来调节启动延时时间,该时间一般为电机由开始启动到正常运行所需要的时间,避免电机启动时,由于启动电流过大而产生的误保护动作。

七、注意事项:

1、应定期检查保护器的性能,并进行过载试验、断相试验。试验应由专业技术人员进行,并保证用电安全。
2、保护器的输出接口是一组继电器无源常开、常闭独立触点,当保护器配用的交流接触器的线圈电压大于380V或线圈电流大于3A时,需使用中间继电器做转换接口。
3、保护器重复工作时,两次起动的的时间应大于1min,否则可能导致保护器不能正常工作。
4、如果电动机在运转过程中停止,要检查电动机是否有断相或过载等故障,故障未排除时,不能强制启动,以免造成意外事故。
5、非专业人士请勿私自拆开保护器,以免发生危险或影响保护器正常工作。

七、订货须知

1、选用保护器应注明型号规格及数量。
例: CDN1-XF 2A~20A, 10台
表示: 型号为CDN1-XF、电流规格为2A~20A的电动机保护器,数量为10台。

报废的电气产品不得与生活垃圾一起处置。在有设施的地方请再循环。关于再循环的建议,可向地方当局或者零售商查询。

非常感谢您使用新冶牌电动机综合保护器,使用前请阅读产品说明书,谢谢!

-9-



产品合格证

型号: CDN1-XF 系列
名称: 电动机综合保护器(消防专用)

产品经检验合格,符合标准
GB/T 14048.4,准予出厂。

检验员:

检验日期: 见产品或包装

浙江新冶电气科技有限公司
ZHEJIANG XIYE ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD.

-10-